



Statusbesiktning 2022
Tottarps Kyrka
Uppåkra församling

Inledning

I Statusbesiktningen ingår kyrkobyggnaden ut- och invändigt, fast inredning, skadade inventarier samt installationer.

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Tottarp 11:1

Kort beskrivning av konstruktioner och installationer

Grundläggning

Grundmurar utgörs troligen av kallmurad natursten.

Stomme

Tuktad natursten. Tornet är uppfört i en skalmur av tegel, med kärna av kalk och sparsten.

Fasader

Spritputsade.

Tak

Enkupigt rött tegel, Börringe tegelbruk. Avtäckningar i blyplåt.

Uppvärmning

Direktverkande el. Styrning via elektronisk regleranläggning.

Ventilation

Självdug via otätheter.

Styrning

Styrsystem saknas

Källor som använts vid Statusbesiktningen

Tidigare vård- och underhållsplaner:

Vård- och underhållsplan, Tottarps kyrka, 2006, Restaurator AB

Muntliga uppgifter lämnade av:

Kyrkogårds- och fastighetschef Gustav Saxell, Uppåkra församling

Upprättad av

Gustav Saxell

Kyrkogårds- och fastighetschef

Uppåkra församling

Kyrkans inomhusklimat

Då kyrkan saknar modernt reglersystem för värmeanläggningen så upprätthålls grundvärme genom manuell reglering. Grundvärmen hålls till minst 13 grader enligt muntlig utsago av församlingens kyrkvaktmästare. Fuktutslag, krympsprickor i träinredning och putsnedfall tidigare dokumenterat i äldre vård- och underhållsplan kvarstår.

Besiktning

Har samtliga ytor och utrymmen varit möjliga att besiktiga

Yttertaket och fasadernas övre delar har besiktigats från marken och från tornets luckor, som hjälpmedel har kikare använts.

Vindsutrymmen har varit besiktningsbara men bristande tillgänglighet råder generellt.

Tidigare brister

Är samtliga tidigare brister som noterats i den äldre vård- och underhållsplanen åtgärdade?	Kommentarer
Ja <input type="checkbox"/>	
Nej <input checked="" type="checkbox"/>	

Åtgärdsrioritering



Prio 0 Ingen åtgärd krävs av tekniska skäl.



Prio 1 Åtgärd inom 1 år Akut.



Prio 2 Åtgärd inom 2-5 år. Ansökan om tillstånd och bidrag bör göras år 1.



Prio 3 Åtgärd inom 5-10 år Icke akut åtgärdsbehov. Ansökan om tillstånd och projektering utförs inom 5 år.



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
UTVÄNDIGT				
Generellt	<p>Utvändigt fordras en översyn av tak, hängrännor, stuprännor m.m. Taken och tillhörande byggnadsdelar bör enligt den ursprungliga vårdplanen (2006) ha högsta prioritet då omfattande skador kan drabba byggnaden vid sent upptäckta eller uteblivna underhåll.</p> <p>Kontroll av avvattningssystemet bör utföras för att säkerställa att allt vatten leds bort från byggnadens grund och därvid hindrar fukt från att sugas upp kapillärt av murverket.</p> <p>Dragjärn i tornet bör hållas under uppsikt då rostangrepp finns på dessa.</p> <p>Med undantag för mindre åtgärder som fastsättning av åskledare, nätning av ljudluckor samt akuta åtgärder på elsystem (2020-</p>		<p>Rätta till takpannor som hamnat ur placering.</p> <p>Kontakta sakkunnig för vidare bedömning av underhållsåtgärder avseende tak och avvattningssystem.</p> <p>Be kyrkvaktmästare ha kontinuerlig syn av tak, utvändigt och invändigt, särskilt vid regn för att kunna upptäcka eventuella läckage eller brister i tid.</p> <p>En översyn av status på tornvindens samtliga drag-och ankarjärn bör utföras.</p> <p>Delar av elanläggningen är som i flera av församlingens kyrkor, av äldre modell(ca 60 år i Tottarp) och anläggningen och tillhörande komponenter behöver reoveras med hänsyn till brandskydd/personskyddsaspekten.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
	2021) så kvarstår brister från tidigare U-plan(2006)			
FASADER				
TORNFASADER ÖVERSIKT				
Tornfasad, väster	Röta i karmens understycke samt färgflagning och putssläpp i entrédörrens nisch.		<p>Kontakta snickare/murare med erfarenhet av arbete i kulturhistoriska byggnader för åtgärdsförslag.</p> <p>Färgflagning och putssläpp kan kopplas fuktproblem som troligen kommer av kapillärt stigande fukt från omgivande mark.</p> <p>Fukt- och klimatutredning, skadebesiktning och åtgärdsplan bör upprättas.</p>	<p>1</p> <p>1</p>



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Tornfasad, söder	Ytvittring på solbänk.		Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig stenkonservator.	0
Tornfasad, söder	---	---	---	--
Tornfasad, öster	Missfärgning på fasadputs.		Åtgärdas vid nästa yttre renovering.	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, norr	Kabelskydd saknas.		Fastsätt med för ändamålet godkänt kabelskydd.	1
LÅNGHUSFASADER ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Långhusfasad, söder	Putssläpp och missfärgning, nedre del av fasad.		<p>En fuktutredning bör prioriteras. Vatten och fukt är de främsta orsakerna till nedbrytning av material.</p> <p>Därefter bör byggantikvariskt kompetens kontaktas för rådgivning om åtgärder gällande exempelvis lämpliga färg- och putstyper, fabrikat och kulörer.</p>	1 2
Långhusfasad, norr	Putssläpp samt missfärgningar vid fasadens nedre delar.		<p>Fuktutredning samt utredning av avvattningsystemet bör prioriteras.</p> <p>Därefter bör byggantikvariskt sakkunskap kontaktas för rådgivning om åtgärder på fasader.</p>	1 2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
SÖDRA KORSARMEN, FASADER, ÖVERSIKT				
Södra korsarmen, västra fasaden	Putslinje mellan fönsterbåge och fönsterbänk har släppt		Reparera putslinje för att minska risk för fuktskador i fönsterpartier. Problemet återfinns på flertalet fönster.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmen, västra fasaden	Putssläpp och missfärgning på fasadens nedre del.		Invänta resultat från fuktutredning och översyn av avvattningsystemet.	1



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Södra korsarmen, södra fasaden	Missfärgningar vid trappgavlar, öppningar samt vid fasadens nedre del.		Åtgärdas vid nästa yttre renovering.	0
Södra korsarmen, södra fasaden	Större putssläpp vid fasadens nedre del.		Fuktutredning samt utredning av avvattningssystemet bör prioriteras. Därefter bör byggantikvariskt sakkunning kontaktas för rådgivning om åtgärder på fasader. Åtgärder vid nästa yttre renovering.	1 3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmen, östra fasaden	Missfärgningar och putssläppt, nedre del av fasad		Invänta resultat från fukt- och avvattningsutredning.	1
NORRA KORSARMEN, FASADER, ÖVERSIKT				




BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Norra korsarmen, västra fasaden	Missfärgningar, fuktfläckar samt putssläpp på fasadens nedre del.		Invänta utredning av fuktstatus samt avvattningsystem	1
Norra korsarmen, södra fasaden	Putssläpp samt fuktfläckar på fasadens nedre del. Sockelns utkragning syns delvis under markens material.		Invänta utredning av fuktstatus samt avvattningsystem. Troligen har omgivande mark höjts av kontinuerliga materialpåfyllningar och sockelns funktion bör beaktas vid framtida åtgärder.	1



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Norra korsarmen, östra fasaden	Missfärgning och putssläpp på sockel samt missfärgning vid hängränna.		<p>Undersök om missfärgning vid vinkelränna beror på pågående hinder i avvattningssystemet.</p> <p>I övrigt, invänta resultat av fuktstatus samt utredning av avvattningssystem.</p>	1
KOR/ABSIDFASAD ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor/Absidfasad, söder	Missfärgning och fuktfläckar på fasadens nedre delar.		Invänta resultat från fukt- och avvattningsutredning.	1
Kor/Absidfasad, norr	Missfärgning vid fasadens nedre del.		Invänta resultat från fukt- och avvattningsutredning.	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Kor/Absidfasad, öster	Missfärgning, putssläpp och fuktfläckar på fasadens nedre delar.		Invänta utredning av fuktstatus samt avvattningssystem.	1
Kor/Absidfasad, öster	Anslutning mellan granittrappans sättsteg och fasadputs har släppt vilket kan medföra risk för inträngande fukt.		Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag.	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Kor/Absidfasad, öster	Luftblåsor på absidens dörr samt färgsläpp.		Kontakta antikvarisk sakkunnig alternativt målerikonserverator för vidare besiktning av orsak samt förslag på lämpliga åtgärder.	2
TAK				
TORNTAK ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Torntak, södra takfallet	<p>Vissa takpannor har förskjutits ur sin position. Därutöver har nocktätningens puts eroderat.</p> <p>Det fanns vid besiktningstillfället inga spår av pågående läckage på vinden vid aktuellt område.</p>		Översyn av torntak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister.	0
Torntak, norra takfallet	<p>Vissa takpannor har förskjutits ur sin position. Därutöver har nocktätningens puts eroderat.</p> <p>Det fanns vid besiktningstillfället inga spår av pågående läckage på vinden vid aktuellt område</p>		Översyn av torntak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister.	0
LÅNGHUSTAK ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Långhustak, södra takfallet	<p>Takpannor ligger ur position och vissa har tillfälligt lagats med rostfri krok. Därtill ansluter inte blyplåten tätt mot pannor.</p> <p>Det fanns vid besiktningstillfället inga spår av pågående läckage på vinden vid aktuellt område.</p>		<p>Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister.</p> <p>Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas.</p>	0 2
Långhustak, södra takfallet	<p>Vinkelränna uppvisar omfattande färgflagning.</p> <p>Det fanns vid besiktningstillfället inga spår av pågående läckage på vinden vid aktuellt område</p>		<p>Kontrollera löpande att vinkelrännans funktion uppfylls.</p> <p>Om inga akuta brister konstateras så hålls området under uppsikt och åtgärdas vid nästa takreovering.</p>	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhustak, norra takfallet	<p>Algpåväxt samt pannor som skjutits ur sin position.</p> <p>Det fanns vid besiktningstillfället inga spår av pågående läckage på vinden vid aktuellt område</p>		<p>Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister.</p> <p>Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas.</p>	<p>0</p> <p>2</p>
SÖDRA KORSARMENS TAK ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Södra korsarmens tak, västra takfallet	Nocktätningens bruk har eroderat.		Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister. Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas	0 2
Södra korsarmens tak, östra takfallet	Nocktätningen bruk har eroderat och ett antal takpannor har förskjutits ur sin position.		Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister. Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas	0 2


BYGGNADSDDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
KOR/ABSIDTAK ÖVERSIKT				
Kor/Absidtak, södra takfallet	Nocktätningens fogbruk har eroderat.		Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske snart för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister. Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas	1
Kor/Absidtak, norra takfallet	Nocktätningens fogbruk har eroderat. Algpåväxt återfinns på pannor.		Översyn av tak utvändigt och invändigt bör ske snart för att tidigt upptäcka eventuella läckage eller brister. Skadebesiktning/Åtgärdsplan för tak behöver upprättas	0 2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
VAPENHUS ÖVERSIKT				
Vapenhus	Putssläpp och färgflagning på vapenhusets nedre väggar.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningsystem utförts.</p> <p>Därefter bör ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar och valv upprättas.</p>	<p>1</p> <p>3</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Vapenhus	Putssläpp invid och korrosion på järnfönster.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningsystem utförts. I övrigt åtgärd vid nästa inre renovering.</p> <p>Därefter bör ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv upprättas.</p>	1 3
Vapenhus	Södra väggen. Sprickor och putssläpp i fönsterbänk		Åtgärdas vid nästa inre renovering	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Vapenhus	Norra väggen. Sprickor och mindre putsläpp i takvalv och på vägg		Hålls under uppsikt. Kontakta statiker samt målerikonserverator för åtgärdsförslag vid förvärrad skadebild. I övrigt åtgärder vid nästa inre renovering	0
LÅNGHUS ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Långhus	Södra väggen. Putssläpp och fuktfläckar på väggens nedre delar. Problematiken är återkommande på samtliga av kyrkans väggar i varierande omfattning.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>Därefter bör ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv upprättas.</p>	1 3
Långhus	Norra väggen. Fuktfläckar på väggens nedre del. Problematiken är återkommande på samtliga väggytor i varierande omfattning.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>Därefter bör ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv upprättas.</p>	1 3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Långhus	Viktoriaplattorna i långhuset och korsarmarna uppvisar salt och/eller kalkutfällningar.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>Golven behöver i övrigt rengöras och fogkompletteras.</p>	<p>1</p> <p>3</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Missfärgningar i takens valv.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts. I övrigt kontaktas målerikonservator för konsultation/åtgärdsförslag.</p> <p>Ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv behöver upprättas.</p>	<p>1</p> <p>3</p>



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Finare sprickbildning i valv.		<p>Sprickor hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas statiker/målerikonserverator.</p> <p>Syn utförd av statiker augusti 2021. Se separat utlåtande</p>	0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Södra väggen. Putssläpp invid och korrosion på fönster samt infästningar.		Åtgärd vid nästa inre renovering.	0
SÖDRA KORSARMEN ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmen	<p>Östra väggen.</p> <p>Missfärgningar samt putssläpp på väggar.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande omfattning på samtliga väggytor.</p>		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>Ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv behöver upprättas av adekvat kompetens.</p>	<p>1</p> <p>3</p>



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Södra korsarmen	<p>Färgflagning på väggens nedre delar.</p> <p>Vid akuta åtgärder på elsystem 2021 fanns fukt i många av järndosorna vari elkablaget ligger.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande omfattning på samtliga väggytor.</p>		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningsystem utförts.</p> <p>Ett utförligt åtgärdsprogram för restaurering av väggar, fönster och valv behöver upprättas.</p> <p>Tillse att elsäkerhet uppnås. Skadebesiktning samt åtgärdsplan för elsystemet bör prioriteras.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmen	<p>Torrspäckor och färgflagning i bänkinredningen, troligen till följd av inomhusklimatet och uppvärmningsformen.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande grad i samtliga bänkkvarter.</p>		<p>Utför fukt/klimatutredning samt kontakta trä/målerikonserverator för åtgärdsförslag.</p>	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmen	<p>Södra väggen.</p> <p>Spricka i valvets hjässa samt i skölbågen.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande grad i samtliga fönsternischer.</p>		<p>Kontakta måleri/stenkonservator för råd och åtgärdsförslag. Vid förvärrad sprickbildning kontaktas konstruktör för skadebesiktning.</p> <p>I övrigt åtgärd vid nästa inre renovering.</p>	0
<p>NORRA KORSARMEN ÖVERSIKT</p>				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Norra korsarmen	Kalk/saltutfällningar och vittring på golvets viktoriaplattor.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>I övrigt kontaktas sakkunnig konservator för rådgivning.</p>	1
Norra korsarmen	<p>Västra väggen.</p> <p>Kraftiga missfärgningar, putssläpp och fuktfläckar.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande grad på samtliga väggar.</p>		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>I övrigt kontaktas sakkunnig konservator för rådgivning och åtgärdas vid nästa inre renovering.</p>	1 0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Norra korsarmen	Kraftiga putssläpp, missfärgningar och blottade kabelskydd. Rost finns på kabelskyddet.		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>I övrigt hålls elsystemet under löpande tillsyn för att säkerställa elsäkerhet innan mer omfattande åtgärder kan genomföras</p>	<p>1</p> <p>0</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Norra korsarmen	Färgflagning, putssläpp invid järnfönster.		Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag. Åtgärd vid nästa renovering	0
KOR & ABSID ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor & Absid	<p>Södra väggen.</p> <p>Färgsläpp och fuktfläckar på nedre del av vägg.</p>		<p>Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts.</p> <p>I övrigt åtgärd vid nästa inre renovering.</p>	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor & Absid	<p>Finare sprickbildning ovan fönster.</p> <p>Problematiken är återkommande i varierande grad i samtliga fönsternischer.</p>		<p>Kontakta måleri/stenkonservator för råd och åtgärdsförslag och hålls under uppsikt.</p> <p>I övrigt åtgärd vid nästa inre renovering.</p>	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
Kor & Absid	Misspyrdande lagning över äldre skador. Fuktbläckor synliga. På grund av fukt i väggarna har äldre kablage i väggarna behövt dras om med utanpåliggande dragning, bland annat här i sakristian.		Invänta åtgärder tills utredning av fuktstatus samt avvattningssystem utförts. I övrigt åtgärd vid nästa inre renovering.	1
VIND				
Generellt	Rötskador förekommer på underbrädning på vindens södra takfall mot tornet samt i den norra korsarmens östra takfot. Se bilder nedan. Orsakerna tros vara att takpannor förskjutits ur sin position vid det södra takfallet och i korsarmen syns		Kontinuerlig översyn av vindarna fordras för att upptäcka läckage i tid. En kartläggning av bjälklagens status bör utföras.	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
	<p>spår på ytterfasaden från läckage från hängränna.</p> <p>Kalkvittringar, angrepp av strimmig trägnagare samt rötskada på bindbjälken förekommer.</p>			
<p>LÅNGHUSVIND ÖVERSIKT</p>				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Kalkvittring ovan valv.		Hålls under uppsikt och kontakta sakkunnig vid förvärrad skadebild	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Södra takfallet. Röta på inbrädningen.		Hålles under uppsikt för att kunna konstatera pågående läckage. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsförslag.	1



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	<p>Äldre rötangrepp på bindbjälke. Bör ej belastas enligt konstruktör.</p> <p>Se tillägsrapport under mapp: ”Tillstånd, antikvariska rapporter samt ny fakta”</p>		<p>Belasta ej bjälke.</p> <p>Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag angående förstärkning.</p> <p>I övrigt åtgärd vid andra stabiliserande ingrepp.</p>	<p>1</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Södra takfallet. Invid vinkelränna. Äldre fuktrosor på underbrädningen		Hålles under uppsikt för att i tid hinna upptäcka pågående läckage.	0
SÖDRA KORSARMENS VIND, ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Södra korsarmens vind	Mjöl från angrepp av strimmig trägnagare		Kontakta sanerare för åtgärdsförslag.	1
NORRA KORSARMENS VIND, ÖVERSIKT				
Norra korsarmens vind	--		--	--



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
KORVIND ÖVERSIKT				
Korvind	--		--	--
ABSIDVIND ÖVERSIKT				
Absidvind	--		--	--
TORN				
Generellt	<p>En del sprickbildning förekommer i tornrummen. Därtill finns tecken på angrepp av strimmig trägnagare i klockrum.</p> <p>Detta hålls under uppsikt.</p>			0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
TORN ÖVERSIKT				
Torn, Plan 1	Södervägg. Sprickbildning i murverk.		Hålls under uppsikt. Vid förändringar kontaktas konstruktör.	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Torn, Plan 1	Västra väggen. Vertikal Sprickbildning i murverk.		Hålls under uppsikt. Vid förändringar kontaktas konstruktör.	0
Torn, Plan 1	Norra väggen. Sprickbildning i murverk.		Hålls under uppsikt. Vid förändringar kontaktas konstruktör.	0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Torn, Plan 2	Mjöl från angrepp av strimmig trägnagare.		Skadedjurssanerare kontaktas för åtgärdsförslag.	1
FASTA INVENTARIER				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Predikstol	Färgflagning i varierande omfattning på predikstolens målerier.		Ses över av konservator.	2
Orgelläktare	Färgflagning under läktaren.		Ses över av konservator.	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Orgelläktare	Kraftigare torrprickor och färgflagnig i samtliga pelare under orgelläktare.		Ses över av konservator.	2
Altarring	Färgflagnig på insidan av altarringen.		Bör ses över av konservator	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Altarring	Äldre angrepp från strimmig trägnagare.		Bör ses över av konservator.	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Altaruppsats	Torrspäckor i altaruppsatsen.		Ses över av konservator.	3
Textilskåp	Fuktfläckar på textilskåpsdörrens insida.		Förvaringslösning för textilier behöver ses över av textilkonservator.	2

INVENTARIER	Typ och Nr i SACER	Kommentar	Foto	Åtgärd	PRIO
Vit Mässhake	K 73	Revor på båda sidor av halslinningen		Bör ses över av konservator snarast.	1

Vit Mässhake	K 73	Fuktfläckar och smuts på axelpartier.		Ses över av konservator snarast	1
--------------	------	---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Vit stola

K 35

Fläckar vid delen av stolan
som hänger över nacken.



Ses över och rengörs av
textilkonservator

3

Grön Stola

K 37

Fläckar och tecken på slitage förekommer över stora delar av stolan.



Ses över och rengörs av textilkonservator

3

Rött
Antependium

K 7

Broderier har släppt från
tyget.



Ses över av konservator.

2

Kollekthåv


K 16

Broderier har släppt och tyget är noppigt.



Ses över av textilkonservator.

2

Altarljusstake	K 28	Ljustakens ovandel har lossnat.		Ses över av metallkonservator.	1
----------------	------	---------------------------------	--	--------------------------------	---

INSTALLATIONER	Kommentarer	Åtgärd	PRIO
El	Har el-besiktning enligt gällande krav utförts. (KAE, försäkringsbolag) Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Senast utförd januari 2021.	
Värme	--	--	--
Ventilation	Endast självdreg.		

Styrsystem/ Avfuktare	Saknas.		
Inbrottslarm	Fungerar enligt uppgift från Arbetande förman.		
Brandlarm	Fungerar enligt uppgift från Arbetande förman.		