

Pågående säkerhetsarbete med gravstenar

-med anledning av den tragiska olyckan med en gravsten som välte



Kyrkogårdsförvaltningen svarar för säkerheten på kyrkogårdarna inom Halmstads kyrkliga samfällighet och är ålagd att besiktiga gravstenar genom beslut av kyrkogårdsnämnden.

Framöver kommer säkerhetskontroller av gravstenar att genomföras för att minimera riskerna för olyckor som kan drabba besökare och personal.

Om vi upptäcker instabila eller kraftigt lutande gravstenar försöker vi i möjligaste mån stötta gravstenen i väntan på en säker montering. I vissa fall kan stenen komma att behöva läggas ned.

Berörda gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas åtgärda bristerna angående monteringen av gravstenen.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen är säkert monterad.

Kyrkogårdsförvaltningen och arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljölagen, 1977:1160, ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket preciserar i föreskrifter och allmänna råd vilka krav som ska gälla för arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, framgår att föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs de som hyr in arbetskraft. Det är alltså huvudmannen som är ansvarig för att kontroller utförs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Se vidare i AFS 2001:1 §§ 8-11. Se även AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras, t ex § 5; maskiner,

ställningar och andra fasta eller rörliga anordningar ska placeras, monteras och förankras så att risk för ras motverkas. För att monteringen ska anses tillräckligt säker enl. arbetsmiljölagen ska de anvisningar som anges av Centrala Gravvårdskommittén följas.