

# Farliga gravstenar – information

Vänerns borg och Väner-Ryrs församling vill göra allt för att en gravstensolycka inte ska ske hos oss. Nedan följer lite information kring gravstenssäkerheten hos oss.

## Ansvar

Det är alltid gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravstenen är monterad på ett säkert sätt.

Om säkerhetsbrister kring en gravsten är kända av församlingen är vi också skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att ingen ska komma till skada.

Det är församlingen som ansvarar för att begravningsplatsen är säker.

## Kontroll

Församlingen utför löpande kontroller avseende gravvårdens (gravstenens) stabilitet och säkerhet.

Kontroller görs också om allmänhet eller personal uppmärksammar att säkerheten kan vara tveksam.

Gravvårdens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer.

## Åtgärder med riskfyllda gravstenar

När det bedöms att säkerhetsbrister finns, där inte omgående åtgärd krävs sätts en "kontaktskylt" upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev.

Om bedömningen är att gravstenen utgör en akut fara sätts en "kontaktskylt" upp på gravplatsen och innehavaren kontaktas per brev.

Gravstenen lyfts försiktigt ner, med handkraft eller maskin, och läggs med texten uppåt.



## Bakgrund

Den svåra olyckan i Bollebygd 2011, där ett barn miste livet efter att ha fått en gravsten över sig, ledde till att bestämmelser och regler kring säker monterning, belastningsprov och kontroll, ansvarsfördelning mm förtydligades. Under de senaste åren har tre barn omkommit på grund av lösa gravvårdar, nu senast i en olycka i Danmark.

## Läs mer på vår hemsida:


[www.svenskakyrkan.se/vanersborg/farliga-gravstenar---information](http://www.svenskakyrkan.se/vanersborg/farliga-gravstenar---information)

# Vanliga orsaker till att gravstenar är lösa


Att tänka på om ni själva kontrollerar om stenen är lös.

- Stå aldrig i stenens eventuella fallriktning.
- Känn endast lite löst om den sitter fast eller inte.
- Kontakta personalen om du vill ha hjälp.


Sockeln har lossnat från grundgjutningen pga vatteninträngning och frostsprängning.



Bristfälliga dubbar eller att dubbar saknas helt mellan sockel och gravsten.



Grundgjutningen är underdimensionerad vilket leder till att stenen blir instabil under den fuktiga delen av året.



## Åtgärd av sten:

Gravrättsinnehavaren kan kontakta stenhuggare för åtgärd av gravsten.

Även annan kan anlitas, om inte gravrättsinnehavaren själv utför arbetet, under förutsättning att monteringen görs enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar.

Församlingen åtar ej att montera om gravstenar.