

Svenska Kyrkan Orust pastorat
Tegneby 508
473 97 Henån

Er ref: Anna Thorsteinsdottir

Göteborg 2021-11-11

Beträffande projekt: Hälleviksstrands kyrka Etapp 2 2021/2022

Lägesrapport 2021-11-11


För närvarande pågår arbete med byte av rötskadat virke i panel och stomme.
Det är mer omfattande än vad vi ursprungligt hade hoppats på men det är för tidigt att bedöma
vart det exakt kommer hamna.

Nedan följer lite text och bilder från projektet.

Skador till Höger om port. Synliga ilagningar är från tidigare renoveringar.



Skador till vänster om port. Timmer rivet in till innerpanel.



Skador till vänster om port. Utbytt syll.



Skador under port



Port är endast en "blindport". Finns inga dörrblad. Panelbrädor är spikade mot en spånskiva. Konstruktionen är inte att rekommendera i yttervägg och behöver bytas. Karm är behov av reparation. Ska vi göra en ny karm med nya dörrblad så dörren kan användas i framtiden? Vi tar fram en kostnadsuppskattning för ställningstagande.



Skador i fönsterparti





Med vänlig hälsning

ByggRex i Väst AB

Mats Olofsson