


Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar



Information om gravstenssäkerhet i Ronneby Pastorat

I Ronneby Pastorat kontrollerar Kyrkogårdsförvaltningen gravstenars säkerhet kontinuerligt enligt enhetliga rutiner. Ett antal gravstenar är därför stöttade eller ligger ner, eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökare och personal. Arbetet som påbörjades den 1 oktober 2014 är en del i det systematiska arbetsmiljöarbete som pastoratet är skyldigt att genomföra.

Ansvar för säkerheten på kyrkogården är delat:

Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen, och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har där emot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för Kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar för hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns det också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre gravstenar ska genomföras. En gravsten ska bland annat klara 35 kg drag- och tryckkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 centimeter höga ska ha minst två rostfria dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av Kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att den stöttas eller läggs ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas.

Vanliga frågor

Hur får man information om ens gravplats berörs?

Gravrättsinnehavare som har gravplatser där gravstenen måste åtgärdas, kommer att få skriftlig information om detta från Kyrkogårdsförvaltningen. I denna information står det även vad som behöver åtgärdas och vad det kostar.

Hur lång tid har man på sig att åtgärda gravstenen?

Från det att man meddelats att gravstenen måste åtgärdas har man tolv månader på sig att utföra åtgärden.

Ordnar kyrkogårdsförvaltningen med åtgärderna?

Kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till med de åtgärder som behövs. Kontakta oss för prisuppgift.

Vad kostar det?

Priset varierar beroende på åtgärd, men de vanligaste åtgärderna kostar mellan 1.500 kr – 3.000 kr.

Får man åtgärda gravstenen själv?

Ja, det går bra att åtgärda det själv. En presentation av åtgärden ska först skickas till kyrkogårdsförvaltningen och efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen kan åtgärden utföras.

Vilka garantier finns det efter att jobbet utförts?

När kyrkogårdsförvaltningen utför åtgärden på gravstenen står vi för garantier i samband med åtgärderna. Materialgarantin är 25 år.

Vart vänder man sig om man har frågor?

Frågor besvaras av Kyrkogårdsförvaltningen och kontaktuppgifterna finns på nästa sida.

Kontaktuppgifter

Ronneby Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningens expedition i Bredåkra

POSTADRESS: Eringsbodavägen 1, 372 92 Kallinge

BESÖKSADRESS: Eringsbodavägen 1

TELEFON: 0457-209 40

E-POST: ronneby.kyrkogard@svenskakyrkan.se

FÖR ÖPPETTIDER, se www.svenskakyrkan.se/ronneby/kontakt

