

Stift

Västerås stift

Projektname

Gravvårdar av gjutjärn

Kyrkogård

Guldsmedshyttan

Läge

vet ej

Gravplatsnummer
Årtal
Gravvårdens typ

Stående

Gravvårdens höjd

94 cm

Gravvårdens material

Gjutjärn

Plantering/växtmaterial
Omgärdning
Ytmaterial
Inskription

STINA XXXSSON

f 1846 d 1934

Inskriptionstyp

förhöjd

Titel
Skador

Rost, Korstet är angripet av rost och färgen flagnar. Inskriptionsplattan har rostat sönder och inskription saknas.

Beskrivning

Stående kors vars korsarmar avslutas med tre mindre kors. Där korsarm och korsstam korsar varandra sitter en liggande oval inskriptionsplatta.

Kulturhistoriskt värde

gravvårda av järn

Inventerad av
Namn

Anneli Borg

Datum

2016-09-15



Stift

Västerås stift

Projektnamn

Gravvårdar av gjutjärn

Kyrkogård

Guldsmedshyttan

Läge Kv 5	Gravplatsnummer 1008	Årtal
Gravvårdens typ Stående	Gravvårdens höjd Urnan 88 cm	Gravvårdens material Gjutjärn
Plantering/växtmaterial	Omgärdning	Ytmaterial
Inskription HEINRICH THUM F 18 10/9 56 D 19 20/12 22		Inskriptionstyp
		Titel

Skador

Mossa/lav, Rost

Beskrivning

Hög slät urna på fot med lock.Svartmålad.

Kulturhistoriskt värde

Urna av gjutjärn

Inventerad av
Namn

Anneli Borg

Datum

2015-11-17



Stift

Västerås stift

Projektname

Gravvårdar av gjutjärn

Kyrkogård

Guldsmedshyttan

Läge

Lapidarium

Gravplatsnummer

ingen grav

Årtal

1906

Gravvårdens typ

Stående

Gravvårdens höjd

84,5cm

Gravvårdens material

Gjutjärn

Plantering/växtmaterial
Omgärdning
Ytmaterial
Inskription

HÄR
HVILAR
HUSTRUN LOVISA ANDERSSON
FÖDD ERIKSSON FANTHYTTAN
F. 6/4 1844
D. 4/4 1906

Inskriptionstyp

Förhöjd

Titel
Skador

Sättning, Mossa/lav, Rost

Beskrivning

Kors av gjutjärn med genombrutna dekorativt utformade korsarms- samt korsstamsslut. Profilerad förhöjd ram i ytterkant, kors på korsstammens nedre del. Profilerad bas förankrad i fundament av natursten. Svartmålad

Kulturhistoriskt värde

Kors av gjutjärn.

Inventerad av
Namn

Anneli Borg

Datum

2015-11-17

